


Tab. 1. Výkony motorů při trojfázovém a jednofázovém napájení

2p = 2			2p = 4		
Typ motoru	výkon [W]		Typ motoru	výkon [W]	
	trojfázově	jednofázově		trojfázově	jednofázově
3AP 63-2s	180	120	3AP 63-4s	120	90
3AP 63-2	250	180	3AP 63-4	180	120
3AP 71-2s	370	250	3AP 71-4s	250	180
3AP 71-2	550	370	3AP 71-4	370	250
3AP 80-2s	750	550	3AP 80-4s	550	370
3AP 80-2	1100	750	3AP 80-4	750	550
3AP 90S-2	1500	1100	3AP 90S-4	1100	750
3AP 90L-2	2200	1500	3AP 90L-4	1500	1100

Tab. 2. Řada kapacit běhových kondenzátorů 250 V


Základní typové označení	Katalogové hodnoty [μF]													
	2,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25
WK 708														



Obr. 2.

spolehlivě rozbitat nejen při napětí jmenovitém U_{jn} , které bývá obvykle 220 V, 50 Hz, ale i při napěti sníženém o 15 %, tj. 0,85 U_{jn} . Pokud by předem stanovená kapacita kondenzátoru nesplňovala podmínku spolehlivého rozbitu, můžeme volit kondenzátor s kapacitou nejbližší vyšší vyráběná hodnota — viz tab. 2 s uvedenoumi běhových kondenzátorů pro 220 V, které vyrábí n. p. TESLA Lanškroun (tabulka je z katalogu platného v současné době — 1979).

Pokud je podmínka spolehlivého rozbitu splněna, provedeme kontrolní měření za provozního stavu.



vu zařízení. Podle schématu zapojení na obr. 3 můžeme velikosti proudů I_1 , I_2 , I_3 , velikosti napětí U_1 , U_2 a celkový příkon P_1 .

Sdružené proudy I_1 , I_2 a I_3 by se neměly podstatně lišit od hodnoty sdruženého proudu uvedeného na štítku motoru pro trojfázový chod. Nemůžeme očekávat přesnou rovnost proudů, což ani z praktického hlediska není nutné. Je však nezádoucí překračovat střední hodnotu sdruženého proudu, poněvadž velikost proudů, bez ohledu na fázové posuny, určuje teplotní poměry ve vinutí.

Napětí na kondenzátoru U_2 by mělo být přibližně shodné s napětím jmenovitým U_{jn} . Obvykle bude nižší a tím bude i menší proud I_2 . O průbězích jednotlivých proudů bude pojednáno dále.

Celkový příkon bude v tomto případě parametrem ekonomickým, vyjadřujícim účinnost pohonného motoru.

Další sledovanou hodnotou jsou otáčky motoru, které je nutno měřit opět za provozního (pokud možno ustáleného) stavu. Při nadměrně velkém skluzu, který by nepříznivě ovlivňoval funkci zařízení, nebo jeho kvalitativní vlastnosti — bude nutno kapacitu kondenzátoru zvětšit, maximálně však na nejbližší větší vyráběnou hodnotu, oproti předběžně stanovené.

Övšelem popisovaných zkoušek je v podstatě nalézt optimální hodnotu kapacity, která bude vyhovovat podmínek spolehlivého rozbitu při zachování dobrých energetických vlastností (účinnost, viz dále tab. 5). Mnohdy bude třeba volit určitý kompromis mezi danými podmínkami, v každém případě je však třeba dodržet podmínku spolehlivého rozbitu, což je v našem případě základní funkční vlastnost. Pokud by spolehlivý rozbit nebyl zaručen ani při kapacitě určené podle pravidla 10 μF na 100 W výkonu, zvětšené na nejbližší větší vyráběnou hodnotu, je nutné volit pohonného motor s větším výkonom (větší typové velikosti), popř. konstatovat, že motor s trvale připojeným kondenzátorem je pro pohon daného zařízení nevhodný.

Je známou skutečností, že stroje s trvale připojeným kondenzátorem mají podstatně menší záhřavný moment M_z , než motory s rozbitovou kapacitní nebo odporevnou pomocnou fází. Jejich přednosti je však dobrá provozní spolehlivost a podstatně lepší energetické parametry. Průměrná srovnatelná