

Při výměně zásuvky lednice za "hezčí", byla domácím kutilem v zásuvce s pružinovým připojením TANGO opomenuta klema z kolíku na pól "N". Obvod tedy dál dlouhodobě "bral nulák" z uzemněného plynového potrubí. :-(

