



Po připojení zdroje začne přes sepnuté kontakty Re1 – 3 a žárovku protékat proud – žárovka svítí.

Současně prochází proud ohřívacími odpory bimetalů, dokud nedojde k jejich rozpojení – žárovka zhasne. Po schladnutí buď Re1, nebo Re2+3, dojde znovu ke spojení obvodu žárovky, ale v čase rozdílném, podle proudu obvodu se opět bimetal ohřeje a rozepne obvod.



Oddělení	Technický referent	Kreslil	Přezkoušel		
		Druh dokumentu	Status dokumentu	Změna	
		Název, doplňující název	Číslo dokumentu		
		Datum vydání 20.6.2015	Jazyk	List 1/1	

es
a
ovka

acími
de k
sne.
e2+3,
du
podle
etal

Změna

List

1/1

List 1/1